



壹、目前陶瓷人工髖關節廠牌及本院收費標準

特材代碼	產品名稱	廠牌	單位	醫院單價 (A)	健保部份給付 (B)	病患自付差額(A-B)
FBHHCERA2S2 衛字 010293	"STRYKER"TRIDENT POLY ACETABULAR SYSTEM:換陶瓷 HEAD	HOWMEDICA (好美得卡)	個	51,352	4,352	47,000
FBHCCERA1S2 衛字 010293	CERAMIC HIP SYSTEM: 換陶瓷 HEAD	HOWMEDICA (好美得卡)	個	57,195	35,195	22,000
FBHPCERA1S2 衛字 010293	CERAMIC TOTAL HIP 換陶瓷 HEAD 及 INSERT	HOWMEDICA (好美得卡)	組	104,396	39,396	65,000

貳、使用人工髖關節之相關注意事項：

	一般人工髖關節	陶瓷人工髖關節
副作用	<p>置放術中，可能發生的副作用或併發症：</p> <p>一、人工髖關節置入部位的感染及/或疼痛，手術部位血腫，出血且需進行輸血，手術部位動靜脈之損傷或神經之損傷之可能。</p> <p>二、對抗凝血劑及/或抗血小板製劑、骨水泥材質具有過敏反應。</p> <p>三、因麻醉、手術反應致脂肪栓塞、組織或血栓性栓塞、引發冠狀動脈血管痙攣，心絞痛，低血壓/高血壓，急性心衰竭/肺水腫，急性呼吸衰竭，急性腎衰竭；中風腦梗塞/腦血管出血/暫時性腦缺血(TIA)。</p> <p>四、人工髖關節滑脫需重新進行介入性手術修復。</p>	<p>一、前述一般人工髖關節置換手術相關之副作用或併發症，裝置陶瓷人工髖關節時均可能發生。</p> <p>二、雖然陶瓷人工髖關節可降低磨損機率，但仍有可能發生陶瓷碰撞而破裂(發生率不高、宜避免因外力或不良之活動導致)。</p>
禁忌症	<p>一、病變部位不適合裝置、有感染存在之風險太高者。</p> <p>二、病患有其他疾病，如急性出血或凝血不良及血小板過少。</p> <p>三、其他情況主治醫師認為不適合執行手術者。</p>	與前述一般人工髖關節置換手術相關之禁忌症相同。
注意事項	<p>一、裝置人工髖關節後為避免關節滑脫、需防止髖關節屈曲超過 90 度及避免患側腳之過度內外轉、同時雙腿中間夾梯形枕、拐杖使用至少二至三個月。</p> <p>二、裝置人工髖關節後為避免血循不良、患側可能水腫，所以必須定時抬高患側、依醫囑服藥及追蹤。</p>	<p>一、與前述一般人工髖關節置換手術相關之注意事項相同。</p> <p>二、陶瓷材質有可能因過大之碰撞而破裂(發生率不高、宜避免因外力或不良之活動導致)。</p>

備註：1. 健保給付陶瓷人工髖關節，超過部分由保險對象自行負擔。

2. 健保給付及自付差額如有異動，以電腦設定為準。